

Actino WT300 ランニングデータのマップ表示方法

1. WT300のランニングデータPCツールからTCXファイルでダウンロードする

Actino PCツールを起動しWT300からデータを取り込み後、


①閲覧したいランニングデータを選択

②「TCX GPX」タブをクリック



③任意の場所を選択して「保存」をクリック

(ファイルの種類は「Files(*.TCX)」を選択)



④Actino PCツールに「Success」と表示されればダウンロード完了となります。

「OK」をクリックして完了です。

